

NL INFORMATIEFOLDER GELAATSMASKER 731

Het gelaatmasker 731 is overeenkomstig de Europese bepaling EN 136:1998 en de vereisten m.b.t. de gezondheid en veiligheid van het Spaanse Koninklijk Besluit 1407/1992 ontworpen. Aangewezen controle-instantie, belast met de EC-typekeuring: **Apave Sudeurope SAS**, Notified Body 0082, CS60193, 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - France. Instantie betrokken bij de productiecontrole (11A): **Apave Sudeurope SAS**, Notified Body 0082, CS60193, 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - France.

TOEPASSINGEN

Het gelaatmasker model 731 is speciaal ontworpen voor het gebruik met een gecertificeerde filterbus voorzien van een standaard verlengstuk volgens EN 148/1.

VOORSPECTIE

Controleer het masker voor en na elk gebruik. Draag het masker niet en geef het onmiddellijk terug aan uw leidinggevende als:

1. Het hoofdonderstel is gescheurd, is geknipt of op een andere manier is beschadigd.
2. De sluitingen of gelijfde lipjes ontbreken, zijn beschadigd of zijn gebroken.
3. Het gelaatstuk is gebarsen, is gescheurd, is vervormd, is vuil of heeft gaten.
4. De in-uitademingsmembranen en/of pakkingen ontbreken, zijn gescheurd, zijn beschadigd of zijn niet goed geplaatst.
5. De patronen zijn aan vervanging toe, zijn gebarsen, zijn beschadigd of zijn niet goed geplaatst.
6. Andere plastic of rubber onderdelen zijn gebarsen, vervormd of beschadigd.

GEbruiksaanwijzingen

- Het niet in acht nemen van de aanwijzingen en gebruikbeperkingen van dit gelaatmasker alsmede het niet gedurende de volledige tijd van blootstelling gebruiken kan een verminderde bescherming tot gevolg hebben en derhalve tot een verhoogde blootstelling aan de verontreinigende stof leiden met het bijkomende gevaar voor ziektes of blijvende invaliditeit.
- Alvorens het masker te gebruiken, dient de gebruiker bekend te zijn met het juiste gebruik van het beschermingsmiddel alsmede met de aard van de verontreinigende stof om het geschikte type filter te kunnen kiezen.
- Uitsluitend gebruiken in omgevingen waarin de hoeveelheid zuurstof in de lucht meer bedraagt dan 19,5% van het volume.
- Het verdient aanbeveling het masker uitsluitend door één en dezelfde persoon te laten gebruiken om mogelijke besmetting te voorkomen.
- Indien een kenmerk van de verontreinigende stof (geur, smaak, juck) gedetecteerd wordt of ingeval van een verhoogde ademweerstand dient men het gebied onmiddellijk te verlaten.

OPZETTEN EN AFSTELLEN

1. Het masker goed op het gezicht laten aansluiten, waarbij ermeer rekening dient te worden gehouden dat het binnenmasker goed rondom de neus en de mond aansluit (fig. 1).
2. Het binnenmasker aan de achterzijde van het hoofd aanbrengen en zodanig instellen dat er een optimale koppeling met het masker bereikt wordt (fig. 2).
3. Controleren of het masker goed aansluit, dat de luchtinlaat af en haal ademt. Het masker dient zich op het gezicht vast te zuigen (fig. 3).
4. Om het masker af te zetten dienen eerst de 5 instelpunten losgemaakt te worden (fig. 4).
5. Het masker verwijderen door het bij de onderzijde vast te houden (fig. 5).



ONDERHOUD EN CONTROLES

De levensduur van het masker is 5 jaar. De onderdelen van het masker dienen regelmatig gecontroleerd te worden om vast te stellen of deze nog steeds naar behoren werken.

Indien onderdelen verwijderd moeten worden, dient dit te gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke gezondheids-, veiligheids- en milieuvoorschriften.

OPSLAG

Wanneer het gelaatmasker 731 niet gebruikt wordt, het in de zak opbergen waarin het geleverd is en buiten het verontreinigde gebied bewaren, rechtstreeks zonlicht, vet, vocht (<75 % vochtigheid) en extreme temperaturen (bewaren bij temperaturen tussen -10 en 70 °C). Een onder normale omstandigheden bewaard en ongebruikt masker kan zeer lang worden bewaard. Storage under conditions other than those recommended by the manufacturer can affect the expiry date.

SCHOONMAKEN

Het gelaatmasker dient aan het einde van de werkdag schoongemaakt en in de tas opgeborgen te worden.

Het masker niet schoonmaken met solventen. Het gebruik van solventen kan sommige onderdelen van het masker aantasten en de effectiviteit van het masker verminderen. Controleer alle onderdelen van het masker om de correcte werking te garanderen. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ziekte of overlijden.

1. Verwijder de patronen, filters en/of ademhalingsbuizen.
2. Maak het gelaatstuk (uitgezonderd de filters en patronen) schoon door het onder te dompelen in warm schoonmaakmiddel met een maximumtemperatuur van 49°C, en het met een zachte borstel schoon te schrobben. Voeg neutraal schoonmaakmiddel toe indien nodig. Gebruik geen schoonmaakmiddel dat kanoline of andere oliën bevat.
3. Ontsmet het gelaatstuk door het onder te dompelen in een ontsmettende oplossing op basis van quaternair ammonium of natriumhypochloriet (30ml bleekmiddel en 7,5l water), of een ander ontsmettingsmiddel.
4. Spoel het in schoon, warm water en laat het aan de lucht drogen in een schone omgeving.
5. De onderdelen van het masker moeten worden gecontroleerd voor elk gebruik. Een masker met beschadigde of versleten onderdelen moet worden hersteld of afgedankt.
6. Het schoongemaakte masker moet na gebruik worden opgeborgen in een schone omgeving.

VEILIGHEIDSAANDUIDINGEN

Het masker is voorzien van de volgende veiligheidsaanduidingen:

Identificatie van fabrikant: CLIMAX

Model: Mod. 731

Klasse: "CL2" voor algemeen gebruik

Datum fabricage: (tijdsaanduiding: jaar en maand)

Europese norm: EN 136:1998

Certificaat: CE 0082

GEbruiksbeperkingen

- Het gelaatmasker levert geen zuurstof. Het dient niet gebruikt te worden in omgevingen waar de hoeveelheid zuurstof in de lucht minder dan 19,5% van het zuurstofvolume bedraagt.
- Het masker niet gebruiken als de concentratie van de verontreinigende stoffen direct gevaar voor de gezondheid opleveren of het leven in gevaar brengt, de aard van deze stoffen niet bekend is of meer dan 1000 ppm of 10 keer de TLV (maximaal toelaatbaar niveau van de geïdentificeerde giftige stof) bedraagt.
- Het gelaatmasker niet op verkeerde wijze gebruiken.
- Niet gebruiken voor verontreinigende stoffen die een hoge reactiewarmte met het absorbers van het filter opwekken.

RENDEMENT

Het rendement dat in de technische testen ter controle van de beschermingsgraad of beschermingsklassen EPI bereikt werd, is als volgt:

Temperatuureerstand: Bevestigend

Brandbaarheid: Bevestigend

Hoofdband: Bevestigend

Verbindingen: Bevestigend

Kijkglas: Bevestigend

Lens en kijkglas: Bevestigend

In- en uitademventielen: Bevestigend

Afschifting: Bevestigend

Gehalte aan kooldioxide: 0,70 %

Weerstand bij inademen 30 l/min continue stroom: 0,25 mbar

95 l/min continue stroom: 0,85 mbar

160 l/min continue stroom: 1,85 mbar

Weerstand bij uitademen 160 l/min continue stroom: 2,00 mbar

Lekkage naar binnen: Bevestigend

Gezichtsveld: Bevestigend

Binoculaire: 94,4 %

Totaal: 72 %